单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表C8-1

工程名称	五棵松北八号住房改造工程电力增容工程	结构类型	/	层数/建筑面积	/
施工单位	北京星远福源电力设备安装有限公司	技术负责人	王远志	开工日期	
项目经理	黎辉	项目技术负责人	王远志	竣工日期	

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 2 分部，经查 2 分部 符合标准及设计要求 2 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 6 项，经审查符合要求 6 项 经核定符合规范要求 6 项	同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项， 共抽查 1 项，符合要求 1 项， 经返工处理符合要求 0 项	同意验收
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项， 不符合要求 0 项	好
5	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求，同意验收	

参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
	项目负责人： 年　月　日	总监理工程师： 年　月　日	项目负责人： 年　月　日	项目负责人： 年　月　日